



Volkswagen ID.4

286 hk * 4Motion Pro Auto

VIN NO WVGZZZE28RE021914
Af Mærke EA74795



MOT Dato



Sidste service



Antal ejere




Sidste service kilometertal



Antal nøgler




Dato for første registrering




2024-04-18

Kilometertælleraflæsning



Nuværende registrerings land



Denmark

Sammendrag af inspektionsrapport

Kunde	BCA Vejle	Mekanisk klassificering	A
Inspektionsdato / sted	2026-03-23 / Auktionsvej 8 Vers. 2	Kosmetisk klassificering	3


Oversigt over køretøjer

Køretøjstilstand	Runner	Moms Type	+ Moms
Brændstoftype	Batteri elektrisk køretøj	Gearkasse type	Automatic
Maling	Sort	Motorstørrelse CC	
Motorstørrelse	0.0	Antal døre	5
Karosseritype	SUV	Drivlinje	All-Wheel-Drive
Opladningskabler	Type 2	Antal sæder	5
WLTP CO2 - udledning		Betræk til sæde	
Battery State of Health	98		
Første registrering / byggeår	2024-04-18 / 2024-04-18	Ankomstdato	2026-03-17
Service History	Missing		

Køretøjets historie og dokumenter

Service Book tilgængelig	Missing	Tidligere brug	
Næste service Kilometerstand	km	Importeret	No









Udstyr

Rear parking sensors

Satellite navigation

Front parking sensors

Reversing Camera

Tow ball

Cruise control

Følge og dæk

Monterede dæk

Dæk / hjultype

//R / 5 mm


//R / 5 mm

//R / 5 mm


//R / 5 mm

Kosmetiske skader


4 Identified damages




0 Identified damages




Komponent	Skade	Kommentarer
1 Dør / Front - Højre	Bodywork / Dent / Dent	
2 Dør / Front - Venstre	Mal / ridse / scuff	
3 FENDER / BACK - HØJRE	Bodywork / Dent / Dent	
4 Kofanger / front	Mal / ridse / scuff	



1. Dør / Front - Højre
Bodywork / Dent / Dent -



2. Dør / Front - Venstre
Mal / ridse / scuff -



3. FENDER / BACK - HØJRE
Bodywork / Dent / Dent -



4. Kofanger / front
Mal / ridse / scuff -

Mekanisk tilstand

Kontrolllys			
Gul motor lampe lyser	✓	Ingen lamper lyser	✓
Advarselslampe for motorstyring	✓	Advarselslampe for olietryk	✓
Airbag Lampe Lyser	✓	Advarselslampe for bremsler	✓
ABS Lampe lyser	✓	Advarselslampe for servostyring	✓
Advarselslampe for overføring	✓	Advarselslampe for dieselpartikler	✓
ESP Fejl/Traction Control Fejllampe	✓	Advarselslampe for batterilading	✓
Firhjulstræk lampe	✓	Service lampe	✓
Display defekt	✓		
Motor			
Motor fungerer	✓	Start af køretøj	✓
Andre Checks			
Kobling fungerer	NA	Styrefunktion	✓
Test Af Udstyr			
Lydudstyr	✓	Elektriske vinduer	✓
AC / varmesystem	✓	Parkeringsensorer/kamerafunktion	✓
Navigationsudstyr	✓	Centrallås	✓
Hybrid/EV			
Ladeportens tilstand	✓	Ladekabel Tilstand	✓

Inspektion af prøvekørsel

Andre Checks

Lyd fra styretøj	✓	Bremsesystemet fungerer	✓
Gear fungerer	✓		

Motor

Tab af motorydeevne	✓	For meget udstødningsgas/Forkert farve	✓
Støj fra motor	✓		

✓ *Ingen problemer opdaget, god stand eller korrekte tests i henhold til køretøjets alder og kilometertal*

! *Skader eller fejl opdaget, der kræver reparation af køber*

NA *Ikke relevant*

☐ *Ikke testet*